

Bei DaimlerChrysler erhältliche Handy-Aufnahmeschalen  
für die Universal-Headunit-Interface (UHI) Schnittstelle  
(Code 386)

**NOKIA:**



6210  
6310  
6310 i

Aufnahmeschale: B6.787.5822



6100



6610  
6610 i



7250i

Aufnahmeschale: B6.787.5835



6220



6230  
6230 i

Aufnahmeschale: B6.787.5846



6021



6020



Aufnahmeschale: B6.787.5864



6820



6822

Aufnahmeschale: B6.787.5847



3120

Aufnahmeschale: B6.787.5859



6233

Aufnahmeschale: B6.787.5871



6234

Aufnahmeschale: B6.787.6122



6070



6080



5070

Aufnahmeschale: B6.787.6123



6151

Aufnahmeschale: A204.820.1351

# SIEMENS:



CX 65  
CX 65 V  
CXT 65



CX 70  
CX 70 V  
CXT 70

Aufnahmeschale: B6.787.5841



S65



SP65

Aufnahmeschale: B6.787.5834



SK 65

Aufnahmeschale: B6.787.5852



CX75

Aufnahmeschale: B6.787.5854



M75

Aufnahmeschale: B6.787.5853



SL75

Aufnahmeschale: B6.787.5865



ME75

Aufnahmeschale: B6.787.5867



S75

Aufnahmeschale: B6.787.5861

## **MOTOROLA:**



RAZR V3  
RAZR V3i

Aufnahmeschale: B6.787.5868



SLVR L7

Aufnahmeschale: B6.787.5873

# SONY-ERICSSON:



K750i

Aufnahmeschale: B6.787.5860



W800  
W800 i



W810 i

Aufnahmeschale: B6.787.5872



K600 i

Aufnahmeschale: B6.787.5870



K800 i

Aufnahmeschale: A204.820.1051



W880 i

Aufnahmeschale: A204.820.1651

## **SAMSUNG:**



SGH-D600

Aufnahmeschale: B6.787.5875



SGH-E720

Aufnahmeschale: B6.787.5876

---

Weitere Handytypen folgen - Update folgt

Verkaufspreis aller Aufnahmeschalen derzeit: EUR 148,75 inkl. 19%Mwst

(Quelle: Mercedes-Benz Accessories GmbH – Stand: 25.11.07)

**Aus dem Programm genommene UHI Schalen**  
**(evtl. noch Restbestände erhältlich)**

**SIEMENS**



S55  
S 55 i



C55



M55

Aufnahmeschale: B6.787.5827



S45  
S 45 i



ME45



C45



M50



MT50

Aufnahmeschale: B6.787.5826

**MOTOROLA:**



V 60 i

Aufnahmeschale: B6.787.5824  
**Nur mit Software-Update**



V 300



V 525



V600

**nicht lieferbar**

## NOKIA:

Aufnahmeschale B6.787.5833 wurde durch B6.787.5835 **ersetzt**  
(Nokia 6100, 6610, 6610i, 7250i)

Aufnahmeschale B6.787.5832 wurde durch B6.787.5846 **ersetzt**  
(Nokia 6220, 6230, 6230i)

Aufnahmeschale B6.787.5842 wurde durch B6.787.5864 **ersetzt**  
(Nokia 6020, 6021)



9300

Aufnahmeschale: ~~B6.787.5848~~  
aufgrund technischer Probleme  
entfallen

## SONY ERICSSON



K700i

Aufnahmeschale: ~~B6.787.5836~~



W800  
W800 i

Aufnahmeschale: ~~B6.787.5862~~



T610



T630

Aufnahmeschale: ~~B6.787.5830~~